

国家煤矿安全监察局关于深化煤矿瓦斯治理安全监察工作的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E7_85_A4_E7_c80_303513.htm 国家煤矿安全监察局

关于深化煤矿瓦斯治理安全监察工作的通知 煤安监技装

〔2007〕50号 各省级煤矿安全监察机构：11月份以来，各地相继发生5起较大以上瓦斯事故，共造成66人死亡。非凡是贵州省毕节地区纳雍县群力煤矿和河南省平顶山煤业(集团)有限责任公司十矿发生的两起重大以上煤与瓦斯突出事故，教训十分深刻，充分暴露出煤矿隐患排查和瓦斯治理工作还存在薄弱环节，一些煤矿的隐患治理工作还很不到位。为巩固煤矿隐患排查和瓦斯治理专项监察成果，及时消除事故隐患，果断遏制煤矿重特大瓦斯事故，促进全国煤矿安全生产形势的稳定好转，现就深化煤矿瓦斯治理安全监察工作的有关要求通知如下：一、进一步加强瓦斯治理监察工作。各级煤矿安全监察机构要高度重视，将防治重特大瓦斯事故作为煤矿安全监察工作的重中之重，结合年度和十二月执法监察计划，深入开展以煤矿“一通三防”和安全监控系统为重点的瓦斯治理监察活动。通过监察，进一步督促煤矿企业治理“一通三防”和安全监控系统等方面的重大隐患，果断遏制重特大瓦斯事故的发生。二、突出重点，加强事故隐患治理。要针对煤矿安全隐患排查治理专项行动和煤矿瓦斯治理专项监察中发现的事故隐患，督促煤矿企业落实整改计划、资金和治理期限，使事故隐患尽快得到治理；同时，要结合分析本辖区隐患排查和瓦斯治理的薄弱环节，加强瓦斯治理监察工作，将国有重点煤矿通风系统可靠性、“一通三防”技术

措施落实和小煤矿安全监控系统安装与使用作为重点，深化瓦斯治理监察工作。三、开展形式多样的监察活动。各级煤矿安全监察机构要结合本辖区煤矿瓦斯灾难及治理情况，组织开展企业自查、针对不同类型矿井专项监察或监察分局交叉监察等多种形式的监察活动，督促煤矿企业进一步完善矿井通风系统，加强瓦斯先抽后采，按规定安装安全监测监控系统并真正发挥作用。四、进一步加大监察执法力度。对监察过程中查出的事故隐患，要督促企业落实专人负责，限期整改；对发现的重大事故隐患和违法行为，要严格依照相关法律法规进行处罚；发现监控系统不能正常使用的，要立即责令限期整改。非凡是对应抽采瓦斯未抽采或未达到瓦斯抽采指标要求的矿井，要责令其压减产量，调整生产部署；对应进行突出鉴定未进行鉴定的矿井，要责令按突出矿井治理，落实“四位一体”防突措施；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井监测监控系统不完善的，责令停产整改；低瓦斯矿井今年年底未安装监测监控系统的，一律责令停止生产。二 七年十一月三十日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com