

交通部、安全监管总局关于广东“615”九江大桥船撞桥梁事故的通报 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E4_BA_A4_E9_80_9A_E9_83_A8_E3_c80_303812.htm 交通部、安全监管总局关于广东“615”九江大桥船撞桥梁事故的通报(交安委明电〔2007〕8号)各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)，上海市港口管理局，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团安全监管局，长江、珠江航务管理局，交通部各直属海事局：6月15日，广东佛山市南海裕航船务有限公司经营的“南桂机035”轮从佛山高明开往顺德途中偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔的桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌，“南桂机035”轮沉没。初步调查有4辆汽车坠入河中，造成9人失踪。事故发生后，国务院领导同志高度重视，立即作出重要指示，要求“抓紧修复，查明原因，严肃处理”，并要求举一反三，对全国各地加强水上交通安全管理作出部署。广东省委、省政府主要领导均及时赶赴事故现场，指挥应急搜救工作。省市相关部门在第一时间启动了应急预案，千方百计把危害和损失降到最低。交通部、安全监管总局也迅速派出工作组到现场协调指导处理工作。广东省委、省政府及交通部、安全监管总局认真贯彻落实国务院领导同志的批示精神。交通部门已组织专家对九江大桥修复的可行性进行了研究并正在制订修复方案。经初步调查，事故主要原因是船舶航行中突遇浓雾，船长疏忽望，采取措施不当所致，是一起船撞桥梁的单方责任事故。为贯彻落实国务院领导同志的批示精神，切实加强水上交通安全管理，现就有关事项紧急通知如下：一、深入开展船舶安全

隐患排查，强化隐患整改 各交通主管部门和海事机构、安全监管部
门要按照国务院办公厅的统一部署，结合交通部印发的《关于开
展防船舶碰撞防泄漏专项整治活动的通知》（交海发〔2007〕304
号）的要求，认真开展水上交通安全隐患排查治理专项行动，切实
做好船舶防碰撞、防泄漏工作，稳定水上交通安全形势。要督促
各航运单位对船舶航行安全设备、通讯设备以及应急设备进行一
次全面仔细的安全检查，排查可能存在的设备安全隐患，并切实
进行整改。各级海事机构在主动为航运单位开展安全自查提供业
务指导的基础上，要加大监督检查的力度，扩大船舶安全检查的
覆盖面，对存在影响航行安全缺陷的船舶，坚决予以滞留。二、
加强水上建筑物的日常管理，确保水上重要构筑物和通航安全

100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com