

国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于河南省平顶山市宝丰县王庄煤矿“4.16”特别重大瓦斯爆炸事故的通报 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E5_AE_89_E5_c80_306754.htm

国家安全监管总局
国家煤矿安监局关于河南省平顶山市宝丰县王庄煤矿“4.16”特别重大瓦斯爆炸事故的通报（安监总煤调〔2007〕82号）
各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤矿安全监管部门和煤炭行业管理部门，各省级煤矿安全监察机构，司法部直属煤矿管理局，神华集团公司、中煤能源集团公司：
2007年4月16日19时40分，河南省平顶山市宝丰县周庄镇王庄煤矿发生特别重大事故，事故当班井下作业人员42人，其中9人脱险（6人受伤），33人被困井下（已无生还可能），初步分析是瓦斯爆炸。在抢险救灾过程中，又发生次生爆炸事故，15名救护队员受伤，其中重伤4人。事故发生后，矿井相关负责人逃匿，性质恶劣，影响极坏。国务院领导同志对这起事故高度重视，温家宝总理、华建敏国务委员作出重要批示，要求全力组织抢险，科学制定救援方案，防止再发生次生事故。河南省政府立即组织抢险救援；国家安全监管总局、国家煤矿安监局迅速派出工作组。王庄煤矿为乡镇集体企业。建于1998年9月，2000年1月投产，设计生产能力6万吨/年。该矿为低瓦斯矿井，煤尘有爆炸性，煤层自燃倾向等级为易自燃。因井下存在明火，火势较大，难以扑灭，且有毒有害气体浓度较高，专家分析，被困人员已无生还可能。为防止再次发生爆炸，抢险指挥部决定采取向井下注入惰性气体灭火的方案。现已取得明显效果。截止目前，逃匿的有关责任

人员已有5人被抓获或投案，其他逃匿的责任人正在抓捕中，矿井资金账户已被冻结。这起事故暴露出的问题十分严重，教训非常深刻。一是该矿被列为2007年9月采矿许可证到期后予以关闭的矿井，生产许可证已过期无效。该矿于春节前停产，当地有关部门于4月13日复产验收不合格。但矿主违法擅自组织生产。二是矿井管理混乱。当班井下有6个作业地点，以掘代采，串联通风，工作面无风或微风作业，当班无跟班瓦斯检查员。三是事故发生后，相关负责人逃匿，情节十分恶劣。四是监管不到位。派驻的安全副矿长和两个专职安监员都没有认真履行监管职责，对矿井违法违规生产没有制止。

为深刻吸取事故教训，进一步做好煤矿安全生产工作，推进煤矿瓦斯治理和整顿关闭两个攻坚战，加强煤矿安全监管监察，坚决遏制重特大事故多发的势头，特提出以下要求：

一、加大煤矿整顿关闭力度、加快工作进度。各地要立即采取断然措施，严格复产验收程序，对未通过验收或验收不合格的矿井，要专人盯守，加大巡察力度，严厉打击擅自违法生产的行为。要抓紧落实煤矿整顿关闭工作部际联席会议第三次会议确定的各项措施，认真清理16种应关闭煤矿，进一步确定关闭矿井名单，不要等待观望，不要犹豫不决，关则快关，关则关死，不留后患；整则快整，规范进入程序，不留隐患。要迅速改变停而不关、停而不整、消极等待的状况。坚决防止和纠正以“整合”、“保留”为名拖延、逃避关闭，严防关闭前突击生产。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com