

机电设备评估练习7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/448/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_448275.htm 一、单项选择题 1

1. M1432A机床的进给运动有()个。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
2. 下列四种机床为同一机床厂生产的，其中出厂价最高的是()。 A. C×6136 B. CH6136 C. CJ6136 D. CK6136
3. 车床的主电机的旋转运动，经过带传动首先传入()。 A. 主轴箱 B. 进给箱 C. 溜板箱 D. 丝杠
4. 在下列组合机床部件中，()不属于通用部件。 A. 主轴箱 B. 卧式组合机床床身 C. 动力滑台 D. 回转工作台
5. 在()机床中，必须有间隙自动调节装置。 A. 电火花加工 B. 超声波加工 C. 激光加工 D. 数控
- 二、多项选择题 1. 要想减少机床的切削时间，可采取的措施有()。 A. 高速切削 B. 多刀切削 C. 减少加工工件的辅助时间 D. 减少加工工件的准备时间 E. 减少每批工件的结束时间
2. 机床工作运动是由()合成的。 A. 机床的主运动 B. 机床的辅助运动 C. 机床的退刀运动 D. 机床的上、下料运动 E. 机床的进给运动
3. 下列机床主参数内容中符合规定的有：()。 A. 普通车床主轴直径 B. 牛头刨床的最大刨削长度 C. 台式钻床的最大钻孔直径 D. 卧式镗床的工作台宽度 E. 卧式铣床的工作台宽度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com