

零件抛光工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E9_9B_B6_E4_BB_B6_E6_8A_9B_E5_c62_450758.htm 零件抛光工安全操作规程

- 1．抽风除尘设备应良好，定期检查，经常打扫，工作前必须打开抽风机。
- 2．抛光机的轴要有足够的强度，螺纹要光滑无毛刺。装卸抛光轮时必须校正平衡，紧固可靠。
- 3．抛光工作场所必须保持足够的照明，工作地点严禁吸烟，明火作业。
- 4．使用抛光轮时必须严格检查。使用50毫米直径以下的毡轮时禁止戴手套，防止绞伤。
- 5．布轮必须装牢，不许拆除布轮防护罩。
- 6．抛光时工件应拿稳，用力应适当。必要时要安装托架，以防工件脱手伤人。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com