

安全工程师：卷板机工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_450770.htm 卷板机工安全操作规程

1．应遵守冷作工一般安全规程。工作前，检查设备各部及电气开关是否完好，并开空车试验。卷板机不准超负荷运行。2．设备必须专人操作，在操作时注意力要集中，严禁谈笑，打闹。3．板料进入辊筒时，要注意防止人体压伤、割伤发生。严防手或衣物被绞入辊子内。禁止人站在工件上。热卷板时应防止烫伤。4．板料落位后及机床开动过程中，进出料方向严禁站人。5．调整辊筒、板料时必须停车。6．使用行车配合卷板工作时，应有专人指挥，夹具选择要适当，应配合行车工、挂钩工，吊装时严格遵守起重工操作规程，卷板机运转时，行车不准改变吊物受力状况。7．取出已卷成的板料时必须停车，并采取防止板料坠落的措施，扳动上辊支承座时，不许用力过猛。8．卷成的筒体应摆放整齐，并垫放平稳，防止滚动伤人。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com