

夯土机械用电安全技术交底 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E5_A4_AF_E5_9C_9F_E6_9C_BA_E6_c63_451878.htm 1、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。 2、夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。 3、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m；串列工作时，不得小于10m。 4、夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com