

二级建造师机电工程管理与实务模拟试卷4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_455213.htm

单项选择题1、蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是()。A、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆B、轴向压力角等于端面压力角和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆C、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和轴向压力角等于端面压力角D、蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆和蜗轮齿数等于蜗杆头数2、如果气轮机与发电机用联轴器联结，在室温下找正联轴器，在高度上应该()。A、相同B、气轮机一侧高C、发电机一侧高D、符合规范对相应联轴器精度的要求3、常见的砂子是()，这种砂质地好、强度大，适用于拌制各种强度等级的混凝土。A、石英砂B、长石砂C、石灰石砂D、海砂4、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时，标准规定充水试验的水温不应低于()。A、0 B、5 C、10 D、15 5、混凝土浇灌后，应进行适当的养护，以保证混凝土的质量。当室温在5~20℃时，浇灌24h后，每天浇水两次，还需要用草袋、草席等物覆盖()。冷天还需要采取保温措施。A、3~5dB、5~7dC、7~9dD、8~10d6、强制检定的计量器具范围有：社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的()计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。A、重要B、最高C、常用D、新型7、工程上，焊接后用气体为介质进行强度试验时，试验压力一般定为设计压力的()倍。A、1.05B、1.1C、1.15~1.20D、1.25~1.58、在25

~ 30 的环境温度下安装一台清水泵，要求地脚螺栓孔浇灌7天后能够进行设备的精平，一般情况下应该选用下列哪一种水泥浇灌。()A、硅酸盐膨胀水泥B、矿渣水泥C、快硬水泥D、石膏矾土膨胀水泥9、电气试运行安全防范要求之一是在带电的回路、开关柜、操作手柄等有安全()。答案() A、标示灯B、标示牌C、围栏D、警戒绳10、高程测量常用的方法()。A、水准测量法B、电磁波测距三角高程测量法C、高差法D、仪高法11、焊接应力和焊接变形是由于焊接时焊件受到局部加热，形成不均匀的温度场，焊缝金属结晶过程中，由于过冷度的不均匀，产生()变化而造成的。A、体积B、化学C、晶格D、强度12、离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()垫铁。A、螺栓可调垫铁B、减振垫铁C、勾头成对斜垫铁D、橡胶垫13、真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()衬里。A、铅B、玻璃钢C、橡胶D、聚氯乙烯塑料14、自动测量仪器控制系统属于()。A、随动控制系统B、程序编制系统C、恒值控制系统D、线性控制系统15、建筑智能化系统的集成原则之一，是各子系统的供应商应遵守承诺统一的()。A、供货规定B、通信协议C、协调时间D、检测要求16、为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称()接地。A、信号B、安全C、保护D、工作17、并列敷设的电缆，多根电缆均有中直接头时，应将接头位置()。A、平行B、交叉C、重叠D、错开18、水膜式除尘设备、烟囱等宜采用()衬里，从而达到耐蚀、耐热、耐磨性良好的保护层。A、铅B、玻璃钢C、橡胶D、砖板19、将旋转运动转换成往复运动，或将往复运动转换成旋转运动的轴称为()。A、转轴B、曲轴C、心轴D、挠性钢丝

轴20、电压在数值上等于单位正电荷在a、b两点的势能差(位
能差)。在国际单位制中，电压的单位为()。A、瓦特B、焦
耳C、伏特D、千瓦小时 100Test 下载频道开通，各类考试题
目直接下载。详细请访问 www.100test.com