

隧道窑烧成工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E9_9A_A7_E9_81_93_E7_AA_91_E7_c62_457867.htm 隧道窑烧成工安全操

作规程 1 . 工作前应从交接班记录了解上班设备安全状况，检查窑温和各开关及油气管路是否正常，进出炉推车机构及防护罩是否正常。点炉、停炉应事先同煤气站联系。 2 . 料车轨道和沟道中不准有障碍物。 3 . 煤气炉点火应先闭住风门，用引火棒点着煤气烧嘴后，再调节风门和煤气阀门，使之充分燃烧。油炉点火应先闭风门，用点火棒去点燃油喷嘴，不许“风压油”。停炉时应先关风门后再关油、气门。 4 . 要作到经常检查窑温和各油、气管路是否漏气、漏油。 5 . 装、卸车应注意防止碰伤。砂轮坯安放应平稳，装车不可超高超宽。 6 . 窑车进出炉时或在炉外轨道运行时，力求平稳缓慢，避免撞车和倒车。拖车开动中不准上、下车，不准站立在两车间的接头处。 7 . 窑温过高时禁止入炉检修。入炉检修前，应用空气吹扫炉膛，入炉检修应戴通用面具，并设人监护。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com