

电气焊操作安全注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E7_94_B5_E6_B0_94_E7_84_8A_E6_c62_457886.htm

1、非指定人员及无证人员禁止作业；2、至现场作业前先开具“明火作业申请单”并由担当主管确认后后方可作业；3、焊接现场10m内不能有易燃易爆物品；4、每班使用前应检查焊机的绝缘是否完好（包括电源线、焊接电缆线、焊钳），裹露的带电部分要有防护罩；5、接地或接零必须正确牢靠；6、劳保用品完好、合适、有效、正确使用；7、对焊机、维修和检查须由电工进行，焊工不得擅自拆修；8、现场许配备适用的灭火器；9、移动焊机、维修焊机、改换接线等操作应在切断电源后进行；10、严禁在带压的容器、设备上操作；11、工作完毕应及时切断电源，收好焊接电缆线，注意焊钳和回线接口的分离。防止焊钳和接口接触后短路而引发事故；12、作业完成应清理场地，检查现场是否留有发生火灾的隐患；100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com