福建省2008年专升本机械设计制造及自动化专业考试大纲 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/462/2021\_2022\_\_E7\_A6\_8F\_ E5\_BB\_BA\_E7\_9C\_812\_c66\_462673.htm 第一部份《机械设计基 础》(150分)第一章平面机构的自由度及速度分析1、能 绘制简单的平面机构的运动简图。 2、 熟练掌握平面机构自 由度计算及应注意的问题。3、掌握机构具有确定运动的条 件。 第二章 平面连杆机构 1、 熟练分析平面四杆机构的极位 夹角、急回特性、压力角与传动角。 2、熟练掌握铰链四杆 机构存在曲柄的条件。3、掌握平面四杆机构的设计:能根 据连杆给定的三个位置设计平面四杆机构。 第三章 凸轮机构 掌握设计直动从动件盘形凸轮轮廓的图解法。 第四章 齿轮机 构 1、掌握渐开线齿轮传动的啮合特点。 2、熟练掌握直齿 圆柱齿轮的主要参数及主要尺寸的计算。 3、熟练掌握直齿 圆柱齿轮正确啮合条件和连续传动条件。 4、掌握斜齿圆柱 齿轮的优缺点。第五章轮系1、熟练掌握定轴轮系传动比的 计算。2、掌握周转轮系传动比的计算。第十章联接1、螺 纹联接:熟练掌握螺纹联接的防松原理及主要防松方法。2 键联接:熟练掌握普通平键联接的失效形式与强度计算。 第十一章 齿轮传动 1、熟练掌握轮齿的主要失效形式、发生 在轮齿的部位。2、熟练掌握直、斜齿圆柱齿轮的受力分析( 各分力方向及计算)。 第十二章 蜗杆传动 掌握蜗杆传动的特 点和应用。 第十三章 带传动和链传动 1、熟练掌握带传动的 工作原理、特点和应用。2、熟练掌握带传动的弹性滑动和 打滑产生的原因、后果以及可采取的措施。3、掌握链传动 的运动特性。第十四章轴1、能根据工作要求正确地选择轴

的材料。2、熟练掌握轴的结构设计(不但能够正确地设计轴的结构形状,而且还能够指出轴结构设计的错误和不合理地方)。第十六章滚动轴承1、熟练掌握常用滚动轴承的类型、特点和应用。2、掌握滚动轴承类型选择。3、熟练掌握滚动轴承组合设计。参考用书:《机械设计基础》(第五版),杨可桢,程光蕴高等教育出版社,2006年5月100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com