

撑直校正机工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E6_92_91_E7_9B_B4_E6_A0_A1_E6_c67_471711.htm 撑直校正机工安全操作规程

- 1．撑直校正机应安置在人少，比较安全的地方，操作前应先空车试撑，调整压力。
- 2．操作时应根据工件的材料性能及冷热情况，适当地加压撑直，防止工件断裂飞击伤人。
- 3．操作时应先将工件顶牢。校正机的两侧禁止站人。
- 4．按开关时应听从校正师傅指挥，互相配合，协调一致，禁止用手去指点被校正的部位。
- 5．工件推进撑直校正机时，手要放在工件外操作，防止压伤手指。
- 6．2人以上搬长工件时，要密切配合，步调一致，同起同落，然后慢慢放下，不准扔。
- 7．推工件进入撑直校正机时，不要将手放在下面，防止被滚筒轧伤，
- 8．工件撑直后向前推进时，要注意周围人员，防止撞伤。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com