

电热干燥操作工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/472/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_B5\\_E7\\_83\\_AD\\_E5\\_B9\\_B2\\_E7\\_c67\\_472225.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E7_94_B5_E7_83_AD_E5_B9_B2_E7_c67_472225.htm) 1．操作者对电炉、操作机构、配电柜等设备操作规程必须熟悉，方可使用设备。 2．送电前必须检查电热器有无缺损，仪表有无异常现象，线路接头有无松动放火花现象，接地(零)线有无脱落损坏，水冷系统是否循环良好。 3．装出炉推送车辆及运铁板时要注意安全，以防碰伤手脚。 4．进入炉内推车或检修应切断电源，并在外面设人监护。炉温太高时不得入内。 5．下班后要切断电源，方可离去。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)