

机电设备考试辅导：数控机床的再生改造资产评估师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_520570.htm 相当一部分在用数控机床面临机械精度下降、电气控制元件损坏，许多电气元件已经被淘汰不再生产的问题。要想继续利用这些设备就要进行再生改造。

- 1.正确估计待改造的数控机床的价值。不同部分的使用寿命相差很大。所以在再生改造时，必须仔细分析哪些部分可以利用，哪些部分必须更新，剩余价值还有多少。一般，可以利用的部分其剩余价值不应低于总价值的1/3。剩余价值较大的通常是机械部分及配套附件，而数控系统一般都需要更新。
- 2.设备技术改造应该力求投资不超过同类新设备购置费的40～60%。否则就不值得。
- 3.再生改造应该全面配套，避免只进行局部改造。否则影响改造后的综合效果。在改造方案中，必须对机床各主要部件的工作寿命进行综合平衡，技术参数要相互匹配。
- 4.设备改造要根据企业的生产需要、自身的经济能力，确定合理的科学的再生改造目标，而不要盲目追求一流水平。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com