

考试辅导：数控机床的伺服驱动系统资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c47_520592.htm 数控机床伺服系统可以分为：进给伺服系统、主轴伺服系统和辅助伺服系统。进给伺服系统是一种精密的位置跟踪、定位系统。主轴伺服系统用于控制机床主轴的旋转运动和切削过程中的转矩和功率，一般只以速度控制为主 数控机床对伺服驱动系统的要求：定位准确，快速响应，调速范围宽、低速大转矩并且可靠性高。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com