

放渣与炉渣处理的安全安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E6_94_BE_E6_B8_A3_E4_B8_8E_E7_c62_523924.htm 人工使用堵耙堵渣口时，要掌握好堵渣的时机。当炉渣放净刚刚见喷的时刻，就应立即堵口，错过这个时机，就可能导致渣口大喷。炉渣带铁，不但会烧坏渣口水套，严重时会引起渣口爆炸，甚至毁坏整个渣口设备，为了避免这种事故，禁止在铁水面接近渣口时从渣口放渣。为了防止渣中带铁引起冲渣爆炸，还应注意：放上渣时，发现带铁应立即堵住渣口 出铁冲下渣，闭渣器的沙坝要有适当的高度和足够的牢度；堵铁口时，要等到主沟中铁水流净才能堆沙坝；严重炉冷，渣中带铁过多时，要改用渣罐。（百考试题注册安全工程师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com