

造型工段有那些要注意的安全技术问题安全工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E9_80_A0_E5_9E_8B_E5_B7_A5_E6_c62_523936.htm 造型主要包括：造型、造芯和合箱。造型工段要注意起重运输安全，绝对禁止为图方便在起吊件下方进行工作，应当将砂型放在平稳而坚固的支架上，防止物件落下或碰撞伤人。采用地坑造型时，要了解地坑造型部位的水位，以防浇注时高温金属液体退潮发生爆炸，还应安排好排气孔道，以使铸型底部的气体能顺利排出型外。在造型捣砂时，操作者除应穿硬包头工作鞋外，还应精神集中，操作捣固机时，捣锤不要捣在脚上或箱边、箱带、浇口及出气口上，以免影响砂型质量和造成人身事故。操作者还应遵守操作规程及各项安全制度，包括专项安全要求，并贯穿于整个生产中，只有这样，才能保证安全生产。来源：考试大（百考试题**注册安全）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com