

资产评估师考试辅导：毛坯及其获得方法资产评估师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022__E8_B5_84_E

[4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_534294.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_534294.htm) 毛坯是根据零件或产品所需要的形状、工艺尺寸而制成的供进一步加工的对象。

铸造是将熔化的液体金属浇铸到与零件形状相似的铸型型腔中，冷却凝固后，获得毛坯的方法。压力加工是利用外力使金属材料产生永久变形，制成所需尺寸和形状毛坯或零件的加工方法。焊接是通过加热或加压（或两者并用）使两个分离的物体连接成为一个整体的加工方法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com