

2008年一级建造师考试《机电工程》习题27一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534581.htm 1、全站仪进行测量时与普通测量方法不同点是()。 A、水平距离测量省去了钢卷尺 B、坐标放样法的应用 C、能够将测角和量距有机地结合 D、用于连续生产线设备测量 E、在安装全过程进行测量控制 2、反映材料由固态变为液态的特征温度为()。 A、熔点 B、冰点 C、闪点 D、燃点 3、钨极气体保护焊属于不熔化极气体保护电弧焊，是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。国际上简称()。 A、TIG B、GMAW C、SAW D、MIG 4、目前，在项目管理软件的应用过程中，存在统一应用的形式和()。 A、各自单独应用的形式 B、多模块应用形式 C、网络化应用形式 D、质量、进度、成本管理软件专业化应用形式 5、()是衡量保温材料及制品的保温性能的重要标志。 A、材料的吸水率 B、导热系数 C、吸湿率 D、含水率 6、按照自动化仪表工程安装工艺流程图，仪表一次调试的紧后工序是()。 A、配合工艺安装取源部件 B、在线仪表安装 C、配合工艺单体调试 D、回路调试 7、()在技术负责人主持下建立适应本工程正常履行与实施的施工技术交底制度。 A、施工班组 B、项目经理部 C、施工队 D、班组长 8、焊条的选用原则按|百考试题|焊接材料的力学性能和化学成分来考虑，对于普通结构钢，通常要求焊缝金属与母材()。 A、等强 B、主要合金成分与母材金属相同 C、低一强度级别的焊条 D、塑性和韧性指标高的低氢型焊条 9、纯电感电路中电压与电流的相位关系是()。 A、反相 B、电压超前于电流 90° C、同相 D、电压

滞后于电流 90° 10、供配电系统中常用的低压断路器的作用是能带负荷通断电路，能在()。 A、短路、过负荷、欠压或过电压的情况下自动跳闸 B、短路、缺相|百考试题|、欠压或失压的情况下自动跳闸 C、短路、过负荷的情况下自动跳闸，无欠压或失压保护 D、短路、过负荷、欠压或失压的情况下自动跳闸 答案 1、ABC 2、A 3、A 4、A 5、B 6、B 7、B 8、A 9、B 10、B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com