

岩土工程师模拟练习题每日一练(100)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_534742.htm 柱下桩基承台由于配筋不足将发生（ ）破坏 A . 弯曲破坏； B . 冲切破坏； C . 剪切破坏； D . 局部压坏； 答案：A (百考试题岩土)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com