

安全师考试《安全生产技术》随堂笔记50安全工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/536/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_B8\\_88\\_E8\\_c62\\_536925.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B8_88_E8_c62_536925.htm) 2 . 机床的危害因素  
机床的危害因素是指机床部件的相对运动对人体造成碰撞、夹击、剪切、卷入等伤害形式的灾害性因素。 1) 静止部件的危害因素 (1) 切削刀具与刀刃； (2) 突出较长的机械部分； (3) 毛坯、工具和设备边缘锋利飞边及表面粗糙部分； (4) 引起滑跌坠落的工作台。 2) 旋转部件的危害因素 单旋转部分：轴；凸块和孔；研磨工具和切削刀具。 3) 内旋转咬合 (1) 对向旋转部件的咬合 (2) 旋转部件和成切线运动部件面的咬合； (3) 旋转部件和固定部件的咬合。 4) 往复运动和滑动的危害 (1) 单向运动； (2) 往复运动和滑动相对固定部分；接近类型，通过类型； (3) 旋转部件和滑动之间； (4) 振动； (5) 其他危害因素；飞出的装夹具或机械部件，飞出的切屑或工具，运转的工件打击或绞轧的伤害。(百考试题注册安全工程师) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)