安全师考试《安全生产技术》随堂笔记80安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E5_AE_89_ E5 85 A8 E5 B8 88 E8 c62 538899.htm (三)设备布局车间 生产设备设施的摆放,相互之间的距离,与墙、柱的距离, 操作者的空间,高处运输线的防护罩网,与操作人员的安全 都有很大关系。如果设备布局不合理或错误,操作者空间窄 小,当工件、材料等飞出时,容易造成人员的伤害,造成意 外事故。为此,应该做到:1.大、中、小设备划分规定(1)按设备管理条例规定。将设备分为大、中、小型3类。(2) 特异或非标准设备按外形最大尺寸分类:大型,长lt.6m. 2 .大、中、小型设备间距和操作空间的规定(1)设备间距 (以活动机件达到的最大范围计算):大型 2m,中型 I m,小型 0.7m.大、小设备间距按最大的尺寸要求计算。 如果在设备之间有操作工位,则计算时应将操作空间与设备 间距一并计算。若大、小设备同时存在时,大、小设备间距 按大的尺寸要求计算。(2)设备与墙、柱距离(以活动机 件的最大范围计算):大型 0.9m,中型 0.8m,小型 0.7 m.在墙、柱与设备间有人操作的,应满足设备与墙、柱 间和操作空间的最大距离要求。(3)高于2m的运输线应有 牢固的防罩(网),网格大小应能防止所输送物件坠落至地 面;对低于2 m的运输线的起落段两侧应加设护栏,栏 高1.05m. (四)物料堆放生产场所的工位器具、工件、材料 摆放不当,不仅妨碍操作,而且引起设备损坏和工伤事故。 为此,应该做到:(1)生产场所要划分毛坯区,成品、半 成品区,工位器具区,废物垃圾区。原材料、半成品、成品

应按操作顺序摆放整齐且稳固,一般摆放方位与墙或机床轴线平行,尽量堆垛成正方形。(2)生产场所的工位器具、工具、模具、夹具要放在指定的部位,安全稳妥,防止坠落和倒塌伤人。(3)产品坯料等应限量存入,白班存放量为每班加工量的1.5倍,夜班存放量为加工量的2.5倍,但大件不超过当班定额。(4)工件、物料摆放不得超高,在垛底与垛高之比为1:2的前提下,垛高不超出2 m(单位超高除外),砂箱堆垛不超过3.5 m.堆垛的支撑稳妥,堆垛间距合理,便于吊装。流动物件应设垫块楔牢。(百考试题注册安全工程师)100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com