

炼铁厂摆动溜嘴检修安全安全工程师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022__E7_82_BC_E9_93_81_E5_8E_82_E6_c62_542212.htm 1 检修作业负责人应与岗位操作工取得联系，索取操作牌，悬挂停电牌，停电并经确认后方可进行检修。 2 检修中不应盲目乱割、乱卸；吊装溜嘴应有专人指挥，并明确规定指挥信号；指挥人员不应站在被吊物上指挥。 3 在摆动支座上作业，应佩戴安全带。 4 钢丝绳受力时，应检查卸扣受力方向是否正确。（百考试题注册安全工程师） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com