

09年安全工程师事故案例分析模拟测试二十二安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_543095.htm 实例24：氧气胶管冲落，

将水暖工眼球击裂失明 1. 事故经过 某厂气焊工甲与水暖工乙进行上、下水管大修工作。乙开启减压器上的氧气阀门，氧气突然冲击，将接在减压器出气嘴上的氧气胶管冲落，正好

打在乙的左眼上，将眼球击裂失明。 2．主要原因分析 (1)瓶

内氧气压力较高，开启阀门过大，使氧气猛烈冲击。 (2)氧气

胶管与减压器的连接部位扎得不牢。 (3)水暖工乙不懂气焊安

全操作知识，开启阀门过猛，且又站在氧气出口方向，属违

章作业，酿成事故。 3．主要预防措施 (1)非气焊工不得操作

气焊设备及工具。 (2)开启氧气阀门不要过猛、过大；操作者

应站在气体出口方向的侧面。 (3)减压器出气嘴上的氧气胶管

应插紧扎牢。（百考试题注册安全工程师）100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com