

轧钢安全生产的主要安全技术安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022__E8_BD_A7_E9_92_A2_E5_AE_89_E5_c62_543504.htm 原料准备的安全技术

：火焰清理机应有煤气、氧气紧急切断阀，煤气火灾报警器和超敏度气体报警器，要防止火焰枪发生回火现象，发生回火必须马上拉下煤气胶管，迅速关闭风阀。加热与加热炉的安全技术。冷轧生产安全技术：注意个体防护加热与加热炉的安全技术。使用煤气必须严格遵守《煤气安全操作规程》。（百考试题注册安全工程师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com