

保温工安全的注意事项安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/548/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BF\\_9D\\_E6\\_B8\\_A9\\_E5\\_B7\\_A5\\_E5\\_c62\\_548561.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022__E4_BF_9D_E6_B8_A9_E5_B7_A5_E5_c62_548561.htm) 在紧固钢丝或拉钢丝网时，用力不得过猛，不得站在保温材料上操作或行走。从事矿渣棉、玻璃纤维棉(毡)等作业，衣领、袖口、裤脚应扎紧。地下设备、管道保温前，应先进行检查，在确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品，方可操作。聚苯乙烯使用加热切割，应使用36V电压。装运热沥青不准使用锡焊的金属容器，装入量不得超过容器深度的3 / 4。苯、汽油应缓慢倒入粘结剂内并及时搅拌。调制时，距明火应不少于10m。百考试题注册安全工程师站点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)