

一级建造建筑工程实务：建筑工程质量问题与处理一级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/550/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_550546.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_550546.htm)

建筑工程质量问题与处理【考点内容】相关内容总结如下：工程质量事故常见的成因：1. 违背建设程序；2. 违反法规行为；3. 地质勘察失误；4. 设计差错；5. 施工与管理不到位；6. 使用不合格的原材料、制品及设备；7. 自然环境因素；8. 使用不当。工程质量事故调查报告的主要内容：1. 工程质量事故情况、调查情况、原因分析；2. 质量事故处理依据；3. 质量事故技术处理方案；4. 实施技术处理施工中有关问题和资料；5. 对处理结果的检查鉴定和验收；6. 质量事故处理结论。

地基基础常见质量通病：主要体现为挖方边坡塌方、回填土密实度达不到要求、基坑泡水、预制桩桩身断裂、干作业成孔灌注桩的孔底虚土多、泥浆护壁灌注桩坍孔等质量通病、成因及防治措施。钢筋混凝土常见%考/试大%质量通病：主要体现为钢筋成型尺寸不准、混凝土强度等级偏低，不符合设计要求、混凝土表面麻面、露筋、裂缝等质量通病、成因及防治措施。钢结构工程常见质量通病：如钢柱底部螺栓孔偏移、底脚螺栓位移、连接板拼装不严密等质量通病、成因及防治措施。砌体工程常见质量通病：主要体现为住宅工程附墙烟道堵塞、墙体因地基不均匀下沉引起的墙体开裂、墙体的温度裂缝等质量通病、成因及防治措施。防水工程常见质量通病：如卷材屋面开裂、流淌、起鼓、女儿墙部位漏水、施工缝渗漏水等质量通病、成因及防治措施。设为首页 装饰装修工程常见质量通病：有空、裂、渗、观感效果差等质量通病、成因及

防治措施 建筑幕墙工程常见质量通病: 如结构密封胶施工不当影响结构安全、主体结构预埋件与幕墙连接不够牢固, 影响结构安全、后置埋件施工不当, 承载能力不符合设计要求、幕墙水密性问题质量通病、成因及防治措施 更多信息请访问: 百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)