二级结构:水泥混凝土桥面铺装病害及预防措施结构工程师 考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022__E4_BA_8C_ E7 BA A7 E7 BB 93 E6 c58 550778.htm 近年来, 随着高等 级公路的快速发展,桥梁的数量增多,许多桥建成通车之后 不久就出现了问题,给车辆的运行和桥梁的维修带来诸多不 便。个别路段桥面铺装不断出现较大面积的早期破坏,病害 主要表现为局部坑槽、角隅破坏、纵横缝两侧啃边、纵向裂 缝等。本文就与此有关的问题进行分析与探讨。 一、水泥混 凝土桥面铺装病害产生的原因 水泥混凝土桥面铺装病害产生 的原因不外乎设计和施工两个方面,但设计方面的原因多于 施工方面的原因。 现代公路运输的发展趋势是行车速度高、 载重量大、车流量大。因此,作为桥梁直接承载层的桥面铺 装设计必须适应这一特点,铺装层必须具有较高的强度和足 够的厚度、含筋率,以及合理的钢筋空间分布,以防止混凝 土开裂破坏,并保证耐磨。 设为首页 传统的设计概念是,桥 面铺装不参与结构受力;设计时,只是根据经验采用6cm ~10cm的厚度,混凝土标号为C25~C35,钢筋作 为构造钢筋,而不是作为受力钢筋来配置,直径一般为6 c m~10mm,网间距为15cm×15cm~20cm× 2 0 c m。设计者一般未对该设计的科学合理性进行充分% 考/试大%论证。由于设计上的不足,加上施工过程各环节控 制不严,因此,经常会发生桥面铺装的早期开裂破坏现象。 汽车荷载通过车轮作用于桥面时,是一个局部移动集中荷载 。在这一作用下,桥面铺装随着梁体产生正弯距和负弯距, 局部区域还会产生局部应力集中现象,这是造成桥面铺装层

遭受破坏的根本原因。在这一局部集中荷载作用下,桥面铺 装层一方面产生局部弯沉,即桥面局部产生向下弯曲和向上 弯曲,于是产生了正弯距和负弯距,铺装层上下均出现拉应 力;另一方面产生压应力集中,由于混凝土存在微观裂(空)隙,在宏观强大集中压力作用下,微裂隙尖端会产生拉应 力集中产生,造成微裂隙扩展,最后在主拉应力作用的方向 产生拉伸破坏。由此可知,铺装层上下与全层的纵横方向均 出现拉应力,而且是一种反复应力、冲击应力。桥面铺装中 的任何缝隙(包括施工缝和假缝)都会激发更严重的拉应力 集中,使混凝土在薄弱处首先破坏,进而逐渐向周围扩展。 二、预防措施 混凝土桥面铺装层病害的原因比较复杂,影响 的因素很多,根据上述分析,笔者认为应从设计和施工两方 面采取以下预防措施: 1。设计方面 (1) 铺装层必须具有 足够的厚度,以适应行车速度高、载重量大和车流量大的需 要。因为厚度达,则刚度大,车辆局部集中荷载作用下所产 生的桥面铺装局部拉应力亦相应减少,铺装层就越难发生拉 伸破坏。根据车速、载重量、车流量情况,可加大铺装层厚 度约为12cm~18cm。(2)铺装层钢筋不应单纯按 构造钢筋配置,而应更多地考虑按受力筋配置。必须具有足 够的含筋率,大桥和特大桥考虑配置上下层纵横方向的钢筋 , 以承受铺装层因局部集中荷载作用下所产生的拉应力。可 采用双层钢筋网,钢筋直径8mm~10mm,上层网距1 5 cm×15 cm,下层间距20cm×20cm,纵横向 尽可能保证连续。 (3)由于桥面铺装层中,任何缝隙都会 激发更严重的应力集中,因此这些缝隙便成了桥面的薄弱环 节,是桥面铺装混凝土破坏的"起点".因此,在满足功能要求

的前提下,尽可能减少各种缝隙,在铺装层钢筋网间距较密 的情况下,可大大减少各种假缝数量,纵向工作缝应设置在 车道分界线及车道之外,以减少荷载对缝隙的作用次数。(4)目前,桥梁上部结构设计,多采用空心板梁,虽然结构 整体能满足强度要求,但由于梁体刚度较小,产生的挠度较 大,在车辆荷载作用下,梁体的反复挠曲变形加上反复的局 部弯沉变形,必然会加快桥面铺装层的破坏。 (5)梁体必 须设置足够的预埋钢筋,并与桥面铺装层钢筋焊接相连接, 确保梁体与桥面铺装紧密结合,连成一体,共同作用。2。 施工方面 除严格按照施工技术规范进行施工外,还必须注意 以下几点:(1)在温差较大季节及炎热天气,要避开中午 高温时施工,安排下午开始至夜间施工为宜。这样可避免产 生温差拉应力而引起裂缝。 (2) 为了确保梁体与铺装紧密 结合,共同作用,铺装层钢筋与梁体预埋钢筋最好用搭焊方 式相连,焊缝长度及质量等应满足施工规范要求。进行铺装 施工前,必须对梁体表面的砂浆等杂物进行凿除、清洗,并 充分凿毛,以防止铺装层与梁体在车辆荷载作用下发生脱离 ,铺装层易遭破坏。 (3) 铺装层纵横钢筋必须穿过各种缝 隙,并保持每根纵横钢筋连续,以承受由于混凝土收缩变形 或变温作用以及车辆荷载作用下引起的拉应力,避免缝隙的 过早破坏。(4)混凝土坍落度控制在3cm~5cm。由 于塑性混凝土拌和物在硬化过程中收缩,水灰比(坍落度) 越大,收缩越大,水泥混凝土收缩产生的拉应力越大,桥面 就越容易产生收缩裂纹。因此严禁使用泵送混凝土浇筑桥面 ,因为泵送混凝土一般坍落度较大,常达 1 3 c m ~ 1 8 c m。在使用塑性混凝土浇筑桥面时,应采取真空吸水法施工

,尽可能把多余水分吸出。(5)必须保证铺装层混凝土全面覆盖洒水养护,在7天以上养护期间内连续保持混凝土的湿润状态,以保证混凝土强度正常增长。(6)采用外加剂应慎重,因为有些外加剂会增加混凝土收缩,有些会降低混凝土后期强度。因此,在需要使用某种外加剂时,必须查明有何副作用,并严格控制其用量。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com