

09年二级建造师《建筑实务》练习(17)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_553193.htm

- 单项选择题 1.施工现场安全由()负责。 A.建设单位 B.项目经理 C.监理单位 D.建筑业企业
- 2.甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量应完全由乙方负责”。现大堂出现装修施工质量问题，则()责任。 A.甲方承担全部 B.乙方承担全部 C.甲方和乙方承担同等 D.甲方和乙方承担连带
- 3.下列()不属于建筑节能的措施。 A.围护结构保温措施 B.围护结构的防潮措施 C.围护结构的隔音措施 D.围护结构的隔热措施
- 4.工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。 A.施工单位自行 B.监理单位 C.施工单位与监理单位联合 D.建设单位
- 5.处理职业健康安全事故应遵循的程序，下列正确的是()。 A.报告安全事故 事故处理 事故调查 处理事故责任者 提交调查报告 B.报告安全事故 事故调查 事故处理 处理事故责任者 提交调查报告 C.报告安全事故 事故调查 处理事故责任者 事故处理 提交调查报告 D.事故处理 事故调查 报告安全事故 处理事故责任者 提交调查报告
- 6.下列各项中，建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)未对其作出强制性条文规定的有()。 A.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定 B.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求 C.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收 D.对涉及结构安全和使用功能的重要分项工程应进行抽样检测
- 7.检验批及分项工程

应由（ ）工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。 A.监理工程师 B.造价工程师 C.材料采购员 D.建造师

8.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程应该（ ）。 A.重新返修 B.严禁验收 C.重新加固 D.缓期验收

9.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定并向（ ）提交工程验收报告。 A.设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.勘察单位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com