

注册安全工程师辅导：消防电梯验收常见问题安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/587/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_c62\\_587073.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_587073.htm) 1、井道未按规范要求独立设置（有的消防电梯与客梯合用井道，相互之间无有效防火分隔）。 2、消防电梯机房与其他电梯机房之间未按规范要求有效防火分隔。 3、井底未设排水设施或排水井容量小于2.0m<sup>3</sup>或排水泵的排水量小于10升/秒。 4、首层未设供消防员专用的操作按钮。 5、有的电梯迫降后，不能继续投入运行。把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)