

注册安全工程师辅导：防火分隔系统验收常见问题安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_587075.htm

1、用于疏散通道上的防火卷帘两侧未设置火灾探测器组，且两侧未设置手动控制按钮。 2、疏散通道上的防火卷帘不能实现“两步”降。 3、用作防火分隔的防火卷帘，火灾探测器动作后，卷帘没有下降到底。 4、同一防火分区内用作防火分隔的防火卷帘，火灾探测器动作后，多樘卷帘没有群降。未按着火层和上、下层同时动作的要求进行调试。 5、防火卷帘控制装置未采用消防电源供电。 6、防火卷帘动作后的反馈信号在消防控制室内不能显示。 7、单片式卷帘未加水幕保护。 8、防火门联动控制时，防火门不能自动关闭且不能向消防联动控制装置反馈动作信号。 9、常开式双扇防火门未装设闭门器和顺序器等。把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com