

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十三）安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_590589.htm 第1题 控制器阻力大小设计不合理而最易导致的控制器操作错误是（ ）。 A. 置换错误 B. 调节错误 C. 逆转错误 D. 无意中引发错误（百考试题注册安全工程师）【正确答案】：D 第2题 电石和石灰是（ ）。 A. 易燃物品 B. 遇湿易燃物品 C. 氧化剂 D. 有毒品【正确答案】：B 第3题 在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是（ ）。 把安全工程师站点加入收藏夹A. 绝缘棒 B. 绝缘挡板 C. 绝缘靴 D. 绝缘夹钳【正确答案】：C 第4题 工作压力为0.5mpa的锅炉，其压力表的表盘刻度极限值最好选用（ ） A. 0.6mpa B. 1.0mpa C. 1.6mpa D. 1.8mpa【正确答案】：B 第5题 在剪切作业中，影响安全的因素有（ ）。（百考试题注册安全工程师） A. 光线强度 B. 湿度变化 C. 以上两项都能影响 D. 以上都不能影响【正确答案】：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com