

2005年机电评估基础试题资产评估师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_9C_BA_c47_599494.htm

一、单选题（每题1分）（题目顺序及表述较原题有出入，领会精神。仅供掌握考点，摸索出题者思路用）

1以下哪种传动中凸轮不属于啮合传动 A 凸轮传动 2以下哪种说法正确: D冲压适合于板料条料那个选项 3.（ ）在机床和一般较精密的机器制造中使用普遍 A,IT6-IT5 B,IT7-IT6 C,IT9-IT8 D,IT10-IT13 应选B 4是功和功率那道题 5所给图应属于（ ）选单作用叶片泵 6单杠活塞先6。63 C项 7下列说法错误的是（ ） C节流调速都具有较好的稳定性 8小型变压器部件中,（ ）属于保护装置 A储油柜 B又在分接开关 C冷却装置 D油箱 应选A 9对于三相鼠笼式异步电动机,下列表述正确的是（ ） A其定子由铁心（原题如此,应为铁芯）和定子绕组组成 B三相定子绕组首端、末端分别接在出线盒接线柱上 C三相定子绕组首端接在一起、末端分别接在出线盒接线柱上 D功率较大的（100KW以上）一般采用铸铝式 10直流电动机额定电压是X伏，额定电流是YA，额定效率是Z，求额定功率 应为三项相乘，记不清具体数字了 11机床生产率可用（ ）来表示 C单位时间内机床所能加工的工件数量 12电火花加工的特点不包括（ ） A可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点、高纯度的导电和不导电材料 13车床表述中，不正确的是（ ） C溜板箱是车床进给运动的操纵箱 D进给箱中装有将光杠、丝杠旋转运动变为刀架直线运动的机构 应选D 14关于数控机床伺服进给系统的描述，不正确的是 D应具有恒线速切削功能 15下列描述不正确的是 B 闭环开环都具

有相同的精确性 16按CNC装置功能水平分类，高中档数控机床与低档数控机床的区别在于 C有无PLC 17内燃机做功冲程发生在（ ）之后 A进气冲程 B压缩冲程 C膨胀作功 D排气冲程 选B 18（ ）是冲天炉重要的工作 A除碳 B除磷 C除硫 D除锰 选C 19设计温度是指（ ）正常工作条件下，设定受压元件金属温度 20下列说法正确的是（ ） A火管锅炉由于结构上的限制，一般不用作大容量的锅炉 21（ ）在整个工作行程中都能对工件施加最大压力 22现代企业的经济活动是以其（ ）作为其终极目标。 选经济效益 23设备的单位大修理成本是指在大修理过程中，（ ）所要消耗的各种修理费用 C一个修理复杂系数 24脆性材料以（ ）除以安全系数得到许用应力 应选强度极限 25下列说法不正确的是（ ） 热电偶的热电动势与热电偶的材料、两端温度有关，还与热电极长度、直径有关 26以设备或部件输出参数作为故障特征参量 A一般难以发现早期故障 B不仅可以判断设备工作能力的强弱，表明有无故障，还可以判断故障原因 C可以判断故障部位 D可以判断故障形式 选A 27涡流位移传感器（ ） B属相对式测振器 D适于测量旋转轴系的振动速度和转速 俺选D，可BD都似是而非，教材上涡流位移传感器为相对式拾振器可以测旋转轴系的振动、轴向位移、转速等（没提振动速度）。 28机床分类代号中的“Y”表示 齿轮加工机床 30桥式起重机车轮轮缘磨损量超过原厚度的（ ）时，则应报废更换。 应选50% 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com