

机电设备：数控机床及工业机器人模拟试题资产评估师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_BA\\_E7\\_94\\_B5\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_c47\\_599561.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_599561.htm)

- 一、单选题
1. FMC是( )的简称。 A. 加工中心 B. 计算机控制系统 C. 永磁式伺服系统 D. 柔性制造单元。 答案：D
2. 由数控机床和其它自动化工艺设备组成的( )，可以按照任意顺序加工一组不同工序与不同节拍的工件，并能适时地自由调度和管理。 A. 刚性制造系统 B. 柔性制造系统 C. 弹性制造系统 D. 挠性制造系统 答案：B
3. 工业机器人的额定负载是指在规定范围内( )所能承受的最大负载允许值 A. 手腕机械接口处 B. 手臂 C. 末端执行器 D. 机座 答案：A
4. 工业机器人运动自由度数，一般( ) A. 小于2个 B. 小于3个 C. 小于6个 D. 大于6个 答案：C 解析：手腕一般有2~3个回转自由度
5. 步行机器人的行走机构多为( ) A. 滚轮 B. 履带 C. 连杆机构 D. 齿轮机构 答案：C
- 二、多选题
1. 工业机器人由( )组成 A. 伺服装置 B. 控制装置 C. 驱动装置 D. 操作机 E. 传感机 答案：BCD
2. 工业机器人按坐标形式分类，有( ) A. 圆柱坐标系 B. 直角坐标系 C. 极坐标系 D. 球坐标系 E. 关节坐标系 答案：ABDE
3. 工业机器人安装在末端执行器上的夹持器分为( ) A. 机械夹紧 B. 磁力夹紧 C. 液压张紧 D. 气动夹紧 E. 真空抽吸 答案：ABCE
4. 工业机器人的编程方式有( ) A. 自动控制方式 B. 示教编程方式 C. 语言编程方式 D. 模拟方式 E. 自动编程方式 答案：BC
5. FMS由( )等于系统组成。 A. 物流系统 B. 信息流系统 C. 能源流系统 D. 加工系统 E. 材料系统 答案：ABD
6. 工业机器人按控制方式分，可分为( )。 A. 点位控制 B. 轮廓

控制 C.连续轨迹控制 D.位置控制 答案：AC 7、CIMS是（ ）  
A.计算机集成制造系统的简称 B.它将CIM具体应用到企业中  
C.按照集成思想构成的一个具体的系统 D.它包括产品设计、  
生产计划等。 答案：ABCD 三、简答题 1、在数据库与网络的  
支持下，组成计算机集成制造系统包括哪些？ 答案 百考试  
题编辑收集 计算机集成制造是运用系统工程的整体优化的观  
点，将现代信息技术和生产技术结合起来综合应用。 1、产  
品设计 2、生产计划 3、生产控制 4、生产设备 5、生产工艺  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)