

湖南娄底涟钢焦化厂粗苯泄漏没有造成污染安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E6_B9_96_E5_8D_97_E5_A8_84_E5_c62_600032.htm 12月19日，消防官兵正在紧急处置粗苯泄漏车辆。当日11时许，湖南省娄底市涟钢焦化厂发生一起粗苯泄漏事故，一槽罐车在涟钢焦化厂购买30吨粗苯后，因车体发生裂缝，导致粗苯罐发生泄漏，事故发生后，涟钢消防大队、安监、焦化厂维修车间等部门及时赶到现场进行紧急处置，将裂缝处用528胶胶住，为防止泄漏粗苯在价值百多亿的涟钢厂区发生爆炸，将该槽罐车开到娄底市郊空旷的桥梁上，利用地形落差进行自然流法倒罐，到18时许，成功处置了这起化学品泄漏事故，因处置及时，没有发生爆炸，也没有造成人员伤亡和环境污染。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com