2009年安全辅导:地铁施工火灾安全问题(一)安全工程师 考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/607/2021_2022_2009_E5_B9_ B4 E5 AE 89 c62 607657.htm 地铁施工中建筑的火灾特点 地 铁在建过程中,由于空间小,通风条件差,通道狭窄弯曲, 发生火灾后,烟雾很快充满空间,并难以消散,救援难度大 , 容易造成人员大量伤亡。因此, 地下施工建筑和地上施工 建筑相比,有其不同的特点:(一)大量浓烟积聚一是烟雾 久聚不散,影响灭火战斗行动;二是能见度低,行动十分不 便;三是严重缺氧,易造成人员窒息;四是产生有害气体, 直接威胁人员的生命安全。 (二)温度不断升高,压力不断 增大 一是在封闭空间内,由于散热困难,温度迅速增高,火 源附近温度往往超过一千度,由于空气膨胀,因而导致室内 压力增大,影响火灾扑救。二是在高温烟气流经途中,加热 可燃物,使其达到着火点,形成再生火源。三是温度达到五 百度以上的烟气中,含有一定量的可燃物分解产物,在流经 途中遇到新鲜空气,极易产生自然或轰然出现第二火场。四 是空间压力随升温而增大,当火势发展到一定程度,形成火 风压。使地下原有的风流转向逆流,加剧火势蔓延。(三) 消防人员扑救难度大 一是浓烟翻滚,毒气弥漫,进攻人员视 线和呼吸受到限制,在没有可靠安全措施的前提下,难以深 入地下内攻;二是安全出入口少,人员物质疏散不便;三是 无线电波受地下建筑屏障影响,火场通信联络得不到保障, 指挥人员不能及时掌握地下情况;四是消防人员深入地下建 筑救人或灭火均需佩带空气呼吸器,携带照明工具,使用安 全绳等。相对来说比地面灭火所需的准备时间要长。 (四)

着火源难以发现地下隧道纵深长、跨度大、能见度低、内部通道曲折狭窄,往往还堆有物资造成障碍,给侦察火源造成困难。 把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com