

TVCC火灾 12人被拘 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022_TVCC_E7_81_AB_E7_81_BE_c57_612069.htm 11日，因涉嫌重大责任事故罪，央视新台址建设工程办公室主任徐威已经被北京警方刑事拘留，同时被拘留的还包括在现场的3名工作人员和燃放烟花的8名烟花公司工作人员。12名嫌疑人被警方拘留据知情人透露，央视新台址燃起大火后，徐威随即被带到朝阳公安分局呼家楼派出所。负责现场燃放礼花的湖南浏阳三湘烟花制造公司的8名现场人员遗弃了燃放礼花弹的玻璃钢筒和21发尚未燃放的礼花弹后逃离现场。警方追至廊坊，将8名燃放人员拦截带回北京。知情人透露，目前已有包括徐威在内的12名嫌疑人被警方拘留，同时警方正在对事件展开进一步的调查和处理。央视新址工程于2005年4月28日开工，整个工程建筑面积达59.95万平方米，总投资78.9亿元。央视为此专门成立了新台址建设工程办公室。该办隶属于央视行政管理委员会办公室。普通民众成火灾报道主力央视北配楼发生火灾后，网络上第一时间有了关于火灾的报道：9日21：04，人民网有火灾消息发布，Gmail邮件组里最早有报道是21：04，天涯社区文字直播是21：10，优酷21：15……除了新闻记者，普通民众成了火灾的报道主力。不出半个小时，整个事件的各处细节成了网络报道的重点。房地产商潘石屹在自己的博客里，以《我在CCTV新址火灾现场》为题发表了大量拍自火灾现场的图片。潘石屹写道，“在这样密集的大城市中心燃放烟花，迟早要出事的。”豪华装修导致安全隐患？建筑评论家iFang在去年8月就进过这栋大楼，并拍过上百张照片，“它

的建筑物中间有一个二十几层的巨大中庭，所有的装修都是木材的。”建筑中空，燃起来会挺快。一位建筑师表示：“一般而言，在后期的室内装修阶段，建筑装修中使用大量可燃性材料，建筑内部易燃物常常乱堆乱放，还分布着大量电线和电缆，这使得一个小火星都可能引发一场大火；而这些年建筑业内层层分包的恶习，让防火分区和防火部署难以落实，一旦起火就火烧连营。”为了追求建筑外观效果，央视的这栋大楼外墙分两种形式，一种是可以透光的玻璃幕墙，另一种是像罩子一样的铝板幕墙。而大火正是从一面玻璃幕墙中汹涌而出，而铝板幕墙的一面基本无火。据了解，很多摩天大楼均采用玻璃幕墙，国内外建筑界对此颇有争议，其中日本、德国等国家明文规定禁止使用。原因在于玻璃幕墙虽然本身并不燃烧，但会因抽风作用而成为火势蔓延的途径，而且常常等不到人员疏散完毕，幕墙就已达耐火极限而向下掉落，严重影响人群安全。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com