

迪拜在建桥梁发生垮塌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/612/2021\\_2022\\_\\_E8\\_BF\\_AA\\_E6\\_8B\\_9C\\_E5\\_9C\\_A8\\_E5\\_c57\\_612956.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022__E8_BF_AA_E6_8B_9C_E5_9C_A8_E5_c57_612956.htm) 据报道，迪拜的“迪拜马里纳区”（Dubai Marina）的一座建设中的大桥于11月8日傍晚发生垮塌，造成7人死亡，24人受伤。这些工人属于总部设在中东的建筑企业“韦德#8226.艾尔#8226.亚当斯公司”的人力资源部经理N.M.诺夏德说，支付给死亡工人的家庭的最初补偿相当于120个月的薪水。迪拜公路运输局局长马塔#8226.泰尔说，初步的调查显示，人为错误造成了这次桥梁垮塌伤亡事故。他说，太多的钢材存放在桥上，桥梁受重压引起垮塌。他说：“从工程学的观点来看，放置在桥上的钢材的重量大大超过了允许的重量。承包商违反了安全规则。”这座桥梁是连接人工岛“迪拜马里纳岛”的主要通道。“迪拜马里纳岛”上有“朱美拉海滩住宅区”（Jumeirah Beach Residences）、“小树林住宅酒店”（Grovesnor House Hotel）和“里兹#8226.卡尔顿酒店”（The Ritz Carlton Hotel）。100TEST独家编译自“阿拉伯商业网站”，转载请注明100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)