

广州:工地无围蔽生产存隐患八工地上黑名单 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/62/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_BF\\_E5\\_B7\\_9E\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_c41\\_62992.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/62/2021_2022__E5_B9_BF_E5_B7_9E__E5_B7_A5_c41_62992.htm) 安全警示标志被随意丢在地上，工地不做任何围蔽……市建委从27日起连续三天在全市开展工地整治专项检查，有8个工地被列入“黑名单”通报批评。据悉，仅7月20日至23日三天内，广州各类建设工程工地已连续发生3宗、共4死5伤的安全生产事故，“碧利斯”台风期间，广州市不少市政工程工地因排水不畅而发生内涝，对市民生活造成严重影响，市建委24日发出紧急通知，要求确保工地内及周边排水沟、槽通畅，工地排水设备可正常工作，随即开展了拉网式检查。三天来，市建委督查组共检查广汕路延长线、科韵北路跨广深铁路桥梁工程、白云国际会议中心周边道路工程、新光快速路、新石榴岗路截污等14项工程。对未履行职责，违反安全生产及文明施工管理规定的8家责任单位：广州市市政机械施工公司、中铁四局有限公司、中铁三局第五工程公司、中铁二十五局二公司、广东省第二建筑工程公司、湛江市政工程公司、深圳今路监理有限公司、深圳市南铁监理有限公司，市建委将给予不良行为记录，并在全市进行通报批评。（记者倪明实习生彭亮通讯员穗建管）广东省今后将定期公布各市和企业事故排名“黑名单”，从8月份开始，所有工地也必须在显著位置悬挂重大危险点源公示牌，警惕事故发生。今年上半年，广东建筑施工伤亡事故起数和死亡人数分别为26起、27人，同比分别下降了27.8%和37.2%。至今未发生一起三级以上重大施工事故，达到近五年来最优。但是，安全隐患仍非常严重。在全国建

设系统排名中，广东在全国建设系统事故死亡人数排列第四位，仅在北京、江苏和上海之后。全省建筑施工企业的安全生产许可证发证率仅为84.5%，目前仍有700多家企业未取得安全生产许可证。从10月1日起，在广州、深圳、东莞、中山、江门和湛江等6个市全面启动工地工人“平安卡”信息管理制度，其余各地区，也要争取在年底前开展或完成试点工作

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)