

2005年机电评估基础试题资产评估师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_9C_BA_c47_634597.htm

一、单选题（每题1分）（题目顺序及表述较原题有出入，领会精神。仅供掌握考点，摸索出题者思路用）

1以下哪种传动中凸轮不属于啮合传动 A 凸轮传动 2以下哪种说法正确: D冲压适合于板料条料那个选项 3. () 在机床和一般较精密的机器制造中使用普遍 A,IT6-IT5 B,IT7-IT6 C,IT9-IT8 D,IT10-IT13 应选B 4是功和功率那道题 5所给图应属于 () 选单作用叶片泵 6单杠活塞先6。 63 C项 7下列说法错误的是 () C节流调速都具有较好的稳定性 8小型变压器部件中, () 属于保护装置 A储油柜 B又在分接开关 C冷却装置 D油箱 应选A 9对于三相鼠笼式异步电动机,下列表述正确的是 () A其定子由铁心 (原题如此,应为铁芯) 和定子绕组组成 B三相定子绕组首端、末端分别接在出线盒接线柱上 C三相定子绕组首端接在一起、末端分别接在出线盒接线柱上 D功率较大的 (100KW以上) 一般采用铸铝式 10直流电动机额定电压是X伏，额定电流是YA，额定效率是Z，求额定功率 应为三项相乘，记不清具体数字了 11机床生产率可用 () 来表示 C单位时间内机床所能加工的工件数量 12电火花加工的特点不包括 () A可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点、高纯度的导电和不导电材料 13车床表述中，不正确的是 () C溜板箱是车床进给运动的操纵箱 D进给箱中装有将光杠、丝杠旋转运动变为刀架直线运动的机构 应选D 14关于数控机床伺服进给系统的描述，不正确的是 D应具有恒线速切削功能 15下列描述不正确的是 B 闭环开环都具

有相同的精确性 16按CNC装置功能水平分类，高中档数控机床与低档数控机床的区别在于 C有无PLC 17内燃机做功冲程发生在（ ）之后 A进气冲程 B压缩冲程 C膨胀作功 D排气冲程 选B 18（ ）是冲天炉重要的工作 A除碳 B除磷 C除硫 D除锰 选C 19设计温度是指（ ）正常工作条件下，设定受压元件金属温度 20下列说法正确的是（ ） A火管锅炉由于结构上的限制，一般不用作大容量的锅炉 21（ ）在整个工作行程中都能对工件施加最大压力 22现代企业的经济活动是以其（ ）作为其终极目标。 选经济效益 23设备的单位大修理成本是指在大修理过程中，（ ）所要消耗的各种修理费用 C一个修理复杂系数 24脆性材料以（ ）除以安全系数得到许用应力 应选强度极限 25下列说法不正确的是（ ） 热电偶的热电动势与热电偶的材料、两端温度有关，还与热电极长度、直径有关 26以设备或部件输出参数作为故障特征参量 A一般难以发现早期故障 B不仅可以判断设备工作能力的强弱，表明有无故障，还可以判断故障原因 C可以判断故障部位 D可以判断故障形式 选A 27涡流位移传感器（ ） B属相对式测振器 D适于测量旋转轴系的振动速度和转速 俺选D，可BD都似是而非，教材上涡流位移传感器为相对式拾振器可以测旋转轴系的振动、轴向位移、转速等（没提振动速度）。 28机床分类代号中的“Y”表示 齿轮加工机床 30桥式起重机车轮轮缘磨损量超过原厚度的（ ）时，则应报废更换。 应选50% 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com