

2009年资产评估师《机电设备评估》第六章讲义(6)资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_635235.htm (三)水压机 自由锻造水压机。优点：工作行程大，能有效地锻透大断面工件，静压力，冲击小、噪声小，地基振动小，劳动条件好，环境污染小。二、冲压设备 (一)剪板机 1、剪板机的分类 工作原理 2、剪板机的技术参数 1)可剪板厚。2)可剪板宽。3)剪切角度。4)行程次数。(二)剪切冲型机 剪切冲型机又称为振动剪切机，外形。工作原理是通过曲柄连杆机构使刀杆做高速往复运动，带动冲头进行剪切。(三)通用压力机 分类：开式和闭式压力机。1、开式压力机 也称为冲床。外形和结构简图。工作台面敞开，便于操作。2、闭式压力机 机身前后敞开，刚性好，精度高，工作台面的冲床较大，适用于压制大型工件。3、通用压力机的主要技术参数 1)公称压力。2)滑块行程。3)滑块行程次数。4)封闭高度。5)压力机工作台面尺寸及滑块底面尺寸。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com