

Windows7和IntelP55导致iPhone连接错误Microsoft认证考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_Windows7\\_E5\\_92\\_c100\\_644231.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Windows7_E5_92_c100_644231.htm) 在过去几个星期里，苹果官方论坛里很多用户抱怨，在使用Windows版iTunes 9时，虽然iPhone（iPhone玩家论坛）可以被识别，但是当用户试图在PC机和iPhone间进行数据同步时会出现iPhone连接错误提示“error 0xE8000065”。报告这些问题的用户虽然在配置方面各有不同，但是他们使用的都是Intel P55 Express芯片组，另一个共同点就是运行的系统是Windows 7，而且64位Windows 7的用户居多，也有个别用户称自己的32位Vista也出现过同样的问题。百考试题论坛 据The Register报道，微星、技嘉和华硕生产的P55主板都存在上述问题，微星和技嘉都没有对此问题进行解释，华硕一位发言人表示公司正在调查此事，但是目前还没有得出结论。苹果目前没有发布公开评论，Intel和微软已经表示正在研究这个问题，微软发言人声明：“微软并没有在Windows 7问答网站官方社区论坛中发现此类问题，客服中心也没有收到这种报告。我们正在调查苹果官方论坛中这个问题，如果我们确定这是Windows 7特有的问题，我们会在微软问答网站中发表声明。” 编辑特别推荐: 右键菜单快速整理Windows7磁盘碎片 Windows安全性饱受质疑 Windows虚拟内存详解 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)