

钢结构厂18种设备安全操作规范：液压摆式剪板机岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E9_92_A2_E7_BB_93_E6_9E_84_E5_c63_644619.htm 液压摆式剪板机安全操作规程百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)1、操作者必须熟悉本机器的结构和性能；2、切忌将手伸入上下刀片之间，以免发生事故；3、一切杂物工具切勿放在工作台上，以免轧入刀口造成事故；来源：考试大4、应定期检查刀口锋利情况，如发现刀口用钝应及时磨砺或调换，刀片的磨砺，只需磨砺刀的厚度；5、应定期检查机器各部分，并保持机器及周围场地清洁，电线绝缘良好；采集者退散6、装于油泵吸油口上的网式滤油器应经常检查清洁，使滤油器保持应有的通油量，若滤油器被阻塞，通油量减小，将使油泵吸空，影响油泵的寿命；7、回程缸不得充装氧气、压缩空气或其他易燃气体，在充装氮气时应缓慢进行；8、回程缸充氮气，用充气工具进行，充气压力7.5Mpa；9、卸下回程缸前必须泄去压力气体。相关推荐：钢网架结构安装工程要点（细则）（一）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com