

如何解决G400、VIA和Win98\_2000不兼容计算机等级考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A6\\_82\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_A6_82_)

[E4\\_BD\\_95\\_E8\\_A7\\_A3\\_E5\\_c98\\_644345.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E8_A7_A3_E5_c98_644345.htm) Matrox G400 , VIA

芯片与Windows 98/2000不兼容时是如何解决这个问题的呢？

首先:Matrox G400不会和其他的任何设备共享中断请求命令!

同时也不能和Soundblaster PCI声卡兼容(Live/1024/128)!你必须

将你的设备插入另外一个PCI插槽.请按以下步骤进行：第一个

问题:Bios, Soundblaster Live/1024/128以及G400 出现的情况：

系统在Windows 98和2000中不稳定（所有都采用的是威盛的

芯片）或者是根本没有安装驱动程序 解决方法：在Bios中关闭

"ACPI"，激活"USB"（对于华硕Asus K7M和FIC SD11而言非常

重要），关闭"SDRAM Bank Interleave"（必须!）结果：如

果你使用的是ACPI Windows，那么请你重新安装所有的驱动

程序,做完以后Matrox应该变得比以前更稳定(至少带有2D效

果)。第二个问题：Windows 2000没有正确的识别VIA KX133

芯片 出现的情况：没有使用AGP总线，AGP性能过低!解决方

法：你可以通过编辑文件WINNT\INF\machine.inf使AGP工作

正常，在文件中加入以下几行字：search for [VIA\_SYS] and

add %PCI\VEN\_1106 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)