

09年药剂学：注射剂的容器安瓿的割圆执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_89\\_c23\\_645085.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_8D_AF_E5_89_c23_645085.htm) id="yao" class="ming"> 空安

瓿带有细长的颈丝，必须割至适宜长度，一般用金钢砂石切割，要求切口平整，并将切口用喷枪火焰灼烧，使切口熔融光滑，这样可避免玻屑脱落。大量生产时，采用安瓿割圆机

。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 现常用易折安瓿，不需再割圆。

更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 相关推荐：[09年药剂学](#)

：[注射剂的容器安瓿的质量要求](#) [09年药剂学：注射剂的容器安瓿的检查](#) [100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。](#)

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)