

06年注册资产评估师考试《机电设备评估基础》资产评估师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_06_E5_B9_B4_E6_B3_A8_E5_86_c47_645462.htm id="dto" class="mar10">2006

年注册资产评估师考试《机电设备评估基础》试卷一、单选题（每题1分共30题）1、在机器生产的过程中，产品的调试在（ ）中进行。A．生产技术准备过程 B．生产服务过程 C．产品的营销过程 D．产品的装配过程 2、当轴与孔要靠配合而传递载荷时，应该选用（ ）。A．间隙配合 B．过渡配合 C．过盈配合 D．紧密配合 3、以下关于螺旋传动的说法中，错误的是（ ）。A．螺旋传动主要用于将旋转运动变为直线运动。 B．机器中多采用右旋螺纹。 C．普通螺旋结构的导程为螺杆绕轴线旋转一周螺母沿轴线方向移动的距离。 D．曲柄滑块机构是曲柄连杆机构的一种演化形式。 4、暂缺 5、液压职能符号 B 表示的液压传动系统的。A．控制部分 B．执行部分 C．动力部分 D．辅助部分 6、下列关于液压泵的说法中，错误的是（ ）。A．齿轮泵成本较低，输出压力一般不高。 B．双作用叶片泵不能做成变量泵。 C．单作用叶片泵通过改变定子和转子之间的偏心距，可以改变输出的排量。 D．漏抄了，真是对不起大家了 7、下列各项中，（ ）是中、小型电力变压器的最基本的组成部分。A．油箱 B．铁心和绕组 C．储油柜 D．变压器油 8、下列关于异步电动机额定数据的叙述中，错误的是（ ）。A．在额定运行情况下，电动机轴上输出的机械功率称为额定功率。 B．在额定运行情况下，外加于定子绕组上的线电压称为额定电压。 C．在额定电压下，定子绕组的线电流称为额定电流。 D．在额定运行

情况下，电动机的转速称为额定转速。9、下列电器中，只有（ ）可以起过载保护作用。A、交流接触器 B、时间继电器 C、熔断器 D、热继电器 10、靠工件的旋转主运动，刀具做横向进给运动来完成平面加工的机床是（ ）。A、车床 B、铣床 C、刨床 D、磨床 11、与其它种类的镗床相比，坐标镗床比较突出的特点是（ ）。A、万能性较强 B、主轴的回转精度很高 C、工作台定位精度很高 D、主轴的转速很高，进给量大 12、电火花切割加工机床上有，而电火花成形加工机床上没有的部件是（ ）。A、工作液循环系统 B、间隙自动调节器 C、脉冲电源 D、由伺服电动机驱动的坐标工作台 13、下列关于组合机床的说法中，错误的是（ ）。A、组合机床是以通用部件为基础，配以少量的专用部件组合成的。B、组合机床的通用部件包括动力部件、支撑部件、输送部件、控制部件和辅助部件等。C、主轴箱、动力滑台是组合机床中重要的通用部件。D、组合机床通常采用多刀、多面、多工位同时对工件进行加工的方法。 14、多微处理器结构CNC装置的基本功能模块不包括（ ）。A、CNC管理模块 B、CNC插补模块 C、总线伺服模块 D、位置模块 15、下列关于PLC特点的叙述中，错误的是（ ）。A、PLC功能完善，不仅具有逻辑运算功能，还具有插补功能。B、PLC可以提供数据传送，网络通信功能。C、PLC可以采用面向过程的语言编码，编程方便。D、PLC抗工业环境干扰能力强，可靠性高。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com