

2009年资产评估师机电设备冲刺强化习题及答案四资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_645597.htm class="mar10" id="htiy">

一、单项选择题

1.在金属切削机床加工中，下述哪一种运动是主运动（ ）。 A．铣削时工件的移动 B．钻削时钻头直线运动 C．磨削时砂轮的旋转运动 D．牛头刨床工作台的水平移动

2.在（ ）机床中，必须有间隙自动调节装置。 A．电火花加工 B．超声波加工 C．激光加工 D．数控

3.下列关于电火花加工特点的叙述中，不正确的是（ ）。 A.可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点、高纯度的导电、非导电材料 B.适于加工小孔、薄壁、窄槽及具有复杂截面的零件 C.加工中几乎不受热的影响，因此可以减少热影响层，提高加工后的工件质量 D.由于脉冲参数可调节，因此在同一台机床上可以进行粗、半精、精加工

4.工作液及其循环过滤系统是（ ）设备的组成部分。 A.电化学加工 B.电火花加工 C.激光加工 D.超声加工

5.激光加工装置由（ ）四大部分组成。 A.激光器、电源、光学系统和机械系统 B.激光器、电源、光学系统和机床本体 C.激光器、间隙自动调节器、光学系统和机械系统 D.激光器、变幅系统、光学系统和机床本体

6.在超声波加工机床上，换能器的作用是（ ）。 A.将高频电振荡变为高频机械振动 B.增大能量密度，扩大振幅 C.将50Hz的交流电变为15-30kHz的高频交流电 D.冲击工作表面的磨料，把工具的形状复映在工件上

7.组合机床生产线适用于加工（ ）工件。 A.较简单 B.特殊结构 C.复杂 D.箱体类

8.以下关于组合机床的叙述中，正确的是（ ）。 A.组合机床不能适应加工产品的更新 B.组合机床全部由

通用部件组成 C.组合机床的通用部件共有动力部件、支撑部件、输送部件、控制部件和辅助部件5类 D.主轴箱是最主要的动力部件之一 来源：www.100test.com百考试题论坛百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com) 9.下列表述错误的是 () A.如果机床的效率过低可能会影响到机床的加工精度 B.机床寿命的长短标志机床好坏的重要指标之一 百考试题论坛www. Examda.CoM考试就到百考试题来源

: www.examda.com C.机床的效率过低不但会造成能源的浪费，还可能会是机床产生较大的热变形 D.专用机床工艺的可能性较窄，适用于单件小批量生产 10.一切金属切削机床上加工的共性是 ()，从而切削出合乎要求的零件。 A.以直线为母线，以圆或直线为运动轨迹，作旋转或平移运动 B.把刀具和工件安装在机床上，由机床产生刀具和工件间的相对运动 C.依次实现退刀、上料、下料、转位、排除切屑等运动 D.一个主运动和一个进给运动相互配合 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com