

2009年资产评估师机电设备考前模拟题一资产评估师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B5\\_84\\_c47\\_645765.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_645765.htm) class="mar10" id="dto">

一、单项选择题

- 1.在机械传动中，不属于啮合传动的有（ ）。A．螺旋传动B．蜗杆传动C．同步带传动D．多楔带传动
- 2.对于碳钢，碳含量小于（ ）为低碳钢。A．0.35%B．0.25%C．0.55%D．0.60%
- 3.HT150表示该铸铁的（ ）为150MPa。A．屈服强度B．疲劳极限C．抗拉强度D．比例极限
- 4.由于加工过程中的种种原因，实际上不可能把零件做得绝对准确，并同理想的几何参数完全符合，总会产生一些偏离，这种偏离就是（ ）。A．加工精度B．加工偏差C．加工误差D．公差
- 5.以下说法中正确的是（ ）A．位置公差带由公差带的形状、大小、方向和位置四个要素来确定B．尺寸公差带由公差带的形状、大小两个要素来确定C．形状公差带由公差带的大小和位置两个要素来确定D．零件加工质量的主要指标就是加工精度
- 6.能够在空间相错的两个轴之间传递运动和动力的是（ ）。A．圆锥齿轮传动B．齿轮齿条传动C．螺旋齿轮传动D．内啮合齿轮传动
- 7.在8.符合下列条件（ ），则三相异步电动机可以直接起动。
- 9.关于电动机反转的叙述中，不正确的说法是（ ）。A．步进电动机分配脉冲的相序改变B．鼠笼式三相交流异步电动机，将接到电源上的两根导线对调C．三相交流同步电动机，将接到定子绕组上的两根电源导线对调D．直流电动机，将转子绕组和励磁绕组两端接头同时对调
- 10.下图所示的是（ ）线路。A．定子回路串接电阻（或电抗）启动B．三相异步电动机直接启动C．自偶变压器降压启动D．

鼠笼式异步电动机星形三角形降压启动 100Test 下载频道开通  
，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)