

2009年一级建造师考试《机电工程》习题33一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645399.htm

1、高强度螺栓安装应（ ）穿入螺栓孔。来源：www.examda.com A、自由 B、禁固 C、打压 D、旋入
2、直径小于13mm的铜管和不锈钢管，不宜采用（ ）连接。来源：考试大 A、卡套式接头 B、螺纹 C、承插法焊接 D、套管法焊接
3、我国电力供应规定交流变化的频率为（ ）称为工频。采集者退散 A、36 Hz B、50Hz C、60Hz D、110Hz
4、位差较大的管道，应将试验介质的（ ）计入试验压力中，液体管道的试验压力应以最高点压力为准，最低点的压力不得超过管道组件的承受力。百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com) A、动压 B、静压 C、位差 D、高度
5、加热炉温度自动变化控制属于（ ）。 A、随动控制系统 B、程序编制系统 C、恒值控制系统 D、线性控制系统
6、计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为（ ）。百考试题论坛 A、强制检定和非强制检定 B、周期检定和仲裁检定 C、首次检定、中期检定 D、后续检定、使用中检定
7、对现场焊接作业进行全面检查和控制，负责确定焊缝检测部位，评定焊接质量，签发检查文件，参与焊接技术措施的审定，这类工作应由（ ）担任。www. Examda.CoM 考试就到百考试题 A、焊接质检人员 B、焊接技术人员 C、焊工 D、无损探伤人员
8、流体在稳态流动过程中，任一截面处的流速、流量和压力等有关物理参数只随（ ）变化。百考试题论坛 A、流动方向 B、空间位置 www. Examda.CoM 考试就到百考试题 C、时间 D、流体成分
9、三相四线制低压架空线

路的导线一般采用（ ）的排列方式。 A、交叉排列 B、三角形排列 C、垂直排列 D、水平排列

10、装配滚动轴承前，应测量轴承的（ ）尺寸。 A、内圈 B、配合 C、外圈 D、全部

答案：1：B|2：B|3：B|4：C|5：C|6：C|7：D|8：B|9：C|10：D|

百考试题相关新闻：2009年一级建造师考试《机电工程》习题32 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com