

2009年一级建造师考试《机电工程》习题35一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645534.htm

1. 具有传动比大、结构紧凑；轴向力大、易发热、效率低、只能单向传动的机械传动系统是（ ）来源：考试大 A.带传动 B.链传动 C.蜗轮蜗杆传动 D.齿轮传动
2. 已知某输送饮用水的管道为圆形，当雷诺数为（ ）时，水流处于层流状态。 A.500 B.2000 C.5000 D.10000
3. 风机在一定的运行条件下的Q-H曲线在（ ）情况下可能会出现不稳定运行？ A.陡降型 B.平坦型 C.驼峰型 D.都不会
4. 用电设备和器具不工作，电路是完整的，存在电压，但无电能和其他能的转换，此时电路处于（ ）状态。 A.有载 B.空载 C.短路 D.漏电
5. 可以输送高压蒸汽、水和高温高压含氢介质液体等的管材是（ ）来源：www.examda.com A.螺旋缝钢管 B.焊接钢管 C.无缝不锈钢管 D.高压无缝钢管
6. 碳素钢中的含磷量高，则碳素钢的性能具有（ ）的特点来源：考试大 A.强度高 B.韧性高 C.冷脆性 D.热脆性
7. 对炉窑砌筑材料描述错误的是（ ） A.炉窑砌筑材料在某些情况下可以使用轻质耐火砖来源：考试大 B.砌筑材料的化学成分与所用砖的化学成分必须适应 C.矾土水泥应该与硅酸盐水泥配合使用 D.炉窑砌筑材料不能使用普通粘土砖
8. 只能用于排水管的管材是（ ）百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A.PP管 B.PVC管 C.ABS工程塑料管 D.硬聚氯乙烯管
9. 对设备基础检验不正确的是（ ） A.基础检验主要检查混凝土配比、养护及强度是否符合设计要求 B.如果对设备基础有怀疑，需要用钻孔法取芯并进行压力试验，以确定是否满足强度要求来源：考试

大 C.外观检查主要看表面有无蜂窝、麻面等质量缺陷 D.重型设备基础需要做预压试验 10 . 用于工作时强烈震动和冲击的重型机械设备的地脚螺栓是 () www. Examda.CoM 考试就到百考试题 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.短地脚螺栓 D.预埋地脚螺栓 答案：1 . C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D 9.B 10.B 百考试题相关新闻：2009年一级建造师考试《机电工程》习题34 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com